

Zubehör für Winschen



Basiskit

Für Winsch Standard 6-40 und 15ST
Inhalt: 4 Klinken und Federn,
1 Segerring, 1 O-Ring, 1 Plastikkeil,
1 Plasticscheibe Ø 45mm, 1 Dichtung
Ø 50 mm.

| | | |
|-----------|-------|---|
| L48000014 | 40.00 | G |
|-----------|-------|---|



Service-Kit

Für Self Tailing Winschen 30-50ST
Inhalt: 4 Klinken und Federn,
2 Bronze Keile, 1 Dichtung Ø 50 mm,
7 Plastikbuchsen

| | | |
|-----------|-------|---|
| L48000019 | 32.00 | G |
|-----------|-------|---|



Service-Kit

Für 3 Gang Winschen, Grössen 44-66

| | | |
|-----------|--------|---|
| L19700300 | 172.00 | G |
|-----------|--------|---|



Wartungs-Kit

Enthält: 1 Tube Fett (100 g),
Öl (55 ml), 10 Federn für Klinken,
Pinsel sowie Instruktionen (mit Fotos)
für die Demontage und die Wartung
der Winschen.

| | | |
|-----------|-------|---|
| L19701500 | 40.00 | G |
|-----------|-------|---|



Spezialfett für Winschen

Tube von 75 g

| | | |
|----------|-------|---|
| AD500001 | 13.00 | G |
|----------|-------|---|



Formula Spezialfett

Auf Kalziumsulfonbasis für Winschen
oder für allgemeine Anwendungen
Inhalt: 300 g

| | | |
|-----------|-------|---|
| L19701100 | 43.00 | G |
|-----------|-------|---|



Formula Spezialfett

Zur regelmässigen Pflege der
Winschen
Tube von 100 g

| | | |
|-----------|-------|---|
| L19701000 | 18.00 | G |
|-----------|-------|---|



Hochleistungsöl

Inhalt: 55 ml

| | | |
|-----------|-------|---|
| L19701600 | 12.50 | G |
|-----------|-------|---|




Andersen Service-Kits

Um die Lebensdauer Ihrer Winsch zu verlängern,
sollten Sie diese regelmässig warten.
Die Ersatzteilpackungen enthalten Federn, Klinken
und Klammern bzw. Sprengringe, die ab und zu
ausgetauscht werden sollten, um Abnutzung vorzu-
beugen.

| | | | |
|----------|--|-------|---|
| AD710001 | für 1 Gang Winschen vor 2005 | 28.00 | G |
| AD710004 | für 2 Gang Standard Winschen | 36.00 | G |
| AD710017 | für 2 Gang Winschen zwischen 1997-2006 | 46.00 | G |
| AD710018 | für 2 Gang Winschen nach 2005 | 42.00 | G |

Klinke und Feder

Bei der Wartung der Winschen überprüfen Sie stets
Federn und Klinken und vergewissern Sie sich,
dass diese weder gebrochen noch abgenutzt sind.
Schmieren Sie die Klinken mit Lewmar Hochleis-
tungsöl.



Klinke

Für Winschen bis Modell 58

| | | |
|--------|------|---|
| L12608 | 2.20 | C |
|--------|------|---|



Feder für Klinke

Lewmar Winschen (6-58)

| | | |
|--------|------|---|
| L12607 | 0.30 | C |
|--------|------|---|



Segerring

Für Winschen bis Modell 44

| | | |
|-------|------|---|
| L2075 | 2.70 | C |
|-------|------|---|



SN52304101
SN52304201



SN52304501

Winschplatten für Mast, 5° und 15° geneigt

5° geneigt

| | | | |
|------------|---|--------|---|
| SN52304101 | für Andersen Winschen 10-18ST, Lewmar 6-8 | 125.00 | K |
| SN52304201 | für Andersen Winschen 28ST-40ST, Lewmar 15ST-40ST | 173.00 | K |

15° geneigt

| | | | |
|------------|---|--------|---|
| SN52304501 | für Andersen Winschen 28ST-40ST, Lewmar 15ST-40ST | 289.00 | K |
|------------|---|--------|---|